



PROTECCIONES TEMPORALES PROFESIONALES



Informe de transpirabilidad


¿Sabía que para lograr una protección temporal, profesional y verdaderamente transpirable... es imprescindible utilizar cintas adhesivas y protecciones de materiales diseñados específicamente para permitir la transpirabilidad?

Si no se emplean protecciones y cintas adhesivas transpirables, al retirarlos existe un alto riesgo de que se generen manchas difíciles de eliminar en sus pavimentos.

NAI PROTEC[®]

PROTECCIONES TEMPORALES PROFESIONALES





VAPOR CURE

Cinta adhesiva de alta transpirabilidad, especialmente diseñada para unir todo tipo de materiales de protección transpirables.




Aplicar cintas adhesivas no transpirables en las uniones entre protecciones transpirables, representan un alto riesgo, de que dejen manchas en suelos de hormigón visto como las que se ven en la imagen, por ello desaconsejamos su uso.

Este tipo de manchas solo se descubren al retirar las protecciones, y son prácticamente imposible de eliminarlas.




PROTECCIÓN 
PREMIUM



TABLERO DE GRAN PROTECCIÓN TRANSPIRABLE

Fabricado exclusivamente para facilitar
el curado del hormigón en las soleras
y proteger totalmente de
impactos en las obras



Soleras de hormigón

Protegidas
con nuestro tablero
de gran protección
transpirable

(Ref. NAI 133)



Uniones realizadas
con cinta adhesiva
transpirable

(Ref. NAI VAPOR CURE)



Nuestra recomendación

Para asegurar un curado perfecto en suelos recién instalados de hormigón visto, resinas, piedras naturales... es esencial utilizar sistemas de protección temporal que respeten el proceso natural de secado, a través de la transpiración del propio material del que se ha fabricado.

Solo se deben proteger los suelos recién instalados con protecciones temporales que garanticen su transpirabilidad.

Desaconsejamos totalmente el uso de protecciones temporales y cintas adhesivas que no sean transpirables, ya que tiene un gran riesgo de aparición de manchas por cristalización, causadas por la falta de evaporación de la humedad. Estas manchas pueden ser extremadamente difíciles e incluso imposible de eliminar.

**Para cualquier
consulta, nuestro
Dpto. técnico estará
encantado de
atenderle y ofrecerle
asesoramiento
especializado.**

 948 330 152  620 672 352
info@naiprotec.com