

CINTA ADHESIVA ESPECIAL

FABRICADA CON RETARDANTE AL FUEGO

BAJO NORMATIVA UL723

- PROPIEDADES:
- Alta resistencia a la rotura

■ Adhesivo extra fuerte.

■ Producto Impermeable.

■ Permite aplicarla en interiores y exteriores.

INSTALACIÓN RECOMENDADA PARA:

Aplicarla preferentemente en la protección temporal Nai Aqua Shield para realizar las uniones entre sí.

Indicada para realizar uniones en protecciones temporales fabricadas con retardante al fuego en Polietileno y Polipropileno, tanto liso como en grafado, donde se prevea tráfico de maquinaria, paso de personal, andamios con ruedas... tal y como se observa en las imágenes.

Producto fabricado en EE.UU

DATOS TÉCNICOS:	
MATERIAL DE SOPORTE	TELA RECUBIERTA DE PE
RETARDANTE AL FUEGO	NORMATIVA UL 723
ADHESIVO	CAUCHO NATURAL / BASE DE AGUA
MEDIDAS	72 ML. X 52 MM. GRUESO 100 µm
ADHESIÓN EN ACERO INOX.	8 N/CM
ELONGACIÓN A LA ROTURA	5 %
RESISTENCIA A LA ROTURA	300 N/CM
RESISTENCIA UV	30 DÍAS
PERMITE APLICAR EN:	EXTERIORES - INTERIORES

* APLICARLA SOLO PARA REALIZAR UNIONES EN NUESTRAS PROTECCIONES.

* NO INSTALAR DIRECTAMENTE AL PAVIMENTO O SUPERFICIE, PUEDE DEJAR RESTOS DE ADHESIVO.

* NO ES TRANSPIRABLE.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Naiprotec realiza a todos los productos controles de calidad y pruebas regularmente, toda información técnica que se aporta en esta ficha de producto está basada en sus propios conocimientos, informaciones y experiencias de la práctica de sus propios clientes y los datos aportados de los diferentes fabricantes. Esta ficha de producto no es vinculante como especificación técnica y deben considerarse como una guía. Antes de su uso o aplicación, el producto siempre deberá ser probado por el propio cliente, la responsabilidad total de la utilización de este producto, solo es del usuario.

Las desviaciones en la información pueden deberse a varios factores ambientales y desviaciones en los diferentes equipos de medición y en los diferentes métodos utilizados para ello.

Naiprotec no se hace responsable de los daños y perjuicios consiguientes como resultado del mal uso de este producto.

